

平成30年度タンク施設点検表(200KL、44KL、10KL)

点検項目	点検結果											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
外観	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バルブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
錆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
損傷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
空気抜弁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防油堤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
分離槽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アース線	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
避雷針	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
中間処理施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
確認印	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿
承認印	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山

1/19, 20
オ-バーホール

2019年度タンク施設点検表(200KL、44KL、10KL)

点検項目	点検結果													
	H31	R1	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
外観			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バルブ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配管			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
錆			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
損傷			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
空気抜弁			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防油堤			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
分離槽			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アース線			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
避雷針			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
中間処理施設			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
確認印	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿
承認印	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山

11/25~26
オーバースタッフ

2020年度タンク施設点検表(200KL、44KL、10KL)

点検項目	点検結果											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
外観	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バルブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
錆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
損傷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
空気抜弁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防油堤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
分離槽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
アース線	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
避雷針	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
中間処理施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
確認印	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿	小綿
承認印	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山	煙山

11/30~12/1
オーバーホール